

## Опасности за човека при работа с DESCA-HOR

| Клас / H-код<br>(CLP)                | Какво означава на практика                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skin Corr. 1B<br/>(H314)</b>      | Причинява тежки химически изгаряния на кожата и необратимо увреждане на очите. Директният контакт води до болка, зачервяване, мехури. |
| <b>Eye Dam. 1<br/>(част от H314)</b> | Риск от трайно увреждане на роговицата при пръски.                                                                                    |
| <b>STOT SE 3<br/>(H335)</b>          | Пары/аерозоли могат да раздразнят дихателните пътища, да предизвикат кашлица, парене в носа и гърлото.                                |
| Доп.<br>ЕУН-фрази –<br>няма          | —                                                                                                                                     |

### Сигнална дума: **ОПАСНОСТ**

Пиктограми: GHS05 (корозия) GHS07 (възкликателен знак)

---

## Минимални предпазни мерки и лични средства

| Ситуация                            | Необходими ЛПС / действия                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обичайно дозиране / почистване      | • <b>Ръкавици:</b> химически устойчиви на киселини (нитрил, бутил или PVC $\geq 0,5$ мм). • <b>Очи/лице:</b> защитни очила тип „кош“ или лицев щит (EN 166). • <b>Кожа:</b> дълъг анти-ациден гащеризон или престилка; затворени обувки. |
| Пръскане, образуване на аерозол или | • Добавете <b>полумаска с филтър E2-P2</b> (жълт филтър за киселинни газове + частици).                                                                                                                                                  |

**недостатъчна  
вентилация**

**Изсипване на  
концентрат / авария**

• Цял лице щит, ръкавици двойна дебелина,  
противохимически гащеризон тип 4/5/6, гумени ботуши.

**Съхранение**

Дръжте съда **плътно затворен**, в добре проветриво  
помещение, заключен (**P405**) и отделно от основи, метали  
и окислители.

---

## Основни правила за безопасна работа

1. **Работете само на проветриво място**; при образуване на мъгла използвайте аспирация.
2. **Преди разреждане – винаги добавяйте продукта във вода, а НЕ обратното** (избягва се кипене/пръски).
3. Забранено е ядене, пиене и пушене в работната зона.
4. Поддръжте **неутрализиращ материал (натриев бикарбонат)** и абсорбент за киселини.
5. След работа свалете замърсеното облекло и измийте изложената кожа.

---

## Първа помощ (кратко)

**Път на експозиция**

**Действие**

**Вдишване  
(P304+P340)**

Изведете пострадалия на чист въздух, осигурете покой;  
при симптоми – лекар.

**Кожа  
(P303+P361+P353)**

Незабавно свалете замърсеното облекло, обилно  
изплакване с вода  $\geq 15$  min; лекар.

**Очи (P305+P351+P338)** Промивайте внимателно с вода  $\geq 15$  min, повдигайки клепачите; НАКЛОН към здравето око; незабавно офталмолог.

**Поглъщане (P301+P330+P331)** Изплакнете устата, **не** предизвиквайте повръщане; веднага спешна медицина.

При всяко съмнение – консултация с Токсикологичния център: **+34 91 562 04 20** (24 h) или местен спешен телефон.